

Produktinformation für sämtliche Platten mit gehackter Oberfläche



Die unten angeführten Merkmale sind bei sämtlichen Platten mit gehackter Oberfläche unvermeidlich und können bei jeder Platte vorkommen. Es handelt sich dabei vor allem um fehlende Äste, gebrochene, bzw. ausgerissene Stellen, sehr tief gehackte Stellen, Quetschungen der Faser oder deutliche Spuren der Hackmesser, bzw. wellige Linien. Es kann auch vorkommen, dass die Mittellage sichtbar wird. Diese Merkmale sind bei der gehackten Oberfläche zu akzeptieren und kein Beanstandungsgrund.

Zum besseren Verständnis zeigen die Bilder typische Beispiel-Merkmale:

