

Massivholzplatten

WICHTIGE HINWEISE

Mai 2024

Änderungen vorbehalten

Allgemeines

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Abweichungen sind holzbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Ein minimales Wachsen, Schwinden oder Verziehen ist auch beim Endprodukt möglich. Holz lebt!

Verarbeitung

Das von unseren Produzenten verarbeitete Holz ist technisch getrocknet. Es hat nach der Produktion eine Holzfeuchte von ca. 8% +/- 2%, was einem gesunden Wohnklima von 45 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit entspricht. Beim Transport oder bei der Lagerung kann es bei ungünstigen Bedingungen zu einer Feuchtaufnahme der Platten kommen. Während der Lagerung und Bearbeitung ist deshalb unbedingt auf ein gleichmässiges Raumklima zu achten. Die Lagerung sollte in abgeschlossenen, nicht zu trockenen (überheizten) oder zu feuchten Räumen, planliegend, vollflächig abgedeckt, erfolgen. Bei Verarbeitung von zu feuchten Platten können folgende Probleme eventuell auftreten: Verzug der Platten, Rissbildung, Fugenbildung. Die Veränderung der Holzfeuchtigkeit um 1% bewirkt eine Mass-Änderung von ca. 0,2 bis 0,4%, was zu den oben genannten Folgen führen kann. Deshalb empfehlen wir unbedingt vor der Weiterverarbeitung eine Klimatisierung der Platten.

Raumklima

Ein gesundes Raumklima, das etwa bei 45 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit liegt, gewährt auch nach der Montage das absolut hohe Qualitätsniveau unserer Leimholzplatten. Bei ungesundem, zu trockenem Raumklima leidet natürlich auch das Holz, und es kann zu den beschriebenen Folgen kommen. Wir bitten Sie, Ihre Kunden und alle weiteren Verarbeiter auf diese wichtigen Punkte hinzuweisen.

Oberflächen

Geölt und/oder gewachst:

Eine regelmässige Pflege ist unerlässlich. Wir empfehlen vor Inbetriebnahme der Platten den ersten Schutzauftrag zu erneuern und diesen in den ersten Jahren regelmässig nachzuholen.

DD-Lackierung

Wird höchsten Ansprüchen gerecht.

Wichtig

Generell muss die Ober- und Unterseite den gleichen Oberflächenaufbau aufweisen, da es sonst zum Verzug der Platten kommen kann.

Woodpecker Group AG

Oberebenstrasse 57 | CH-5620 Bremgarten | Tel. +41 56 641 90 12 | info@woodpeckerag.ch
www.woodpeckerag.ch | www.woodpeckershop.ch

Standorte Woodpecker Group AG

Frauenfeld TG | Landquart GR | Reiden LU | Schlieren ZH | Bremgarten AG: Abhollager Trockenbau